



HERZ
Germany



RUS ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФЕН
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 1

UA ПРОМИСЛОВИЙ ФЕН
ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 8

GB HOT AIR GUN
INSTRUCTION MANUAL 15

Изготовлено "HERZ"
Schlinckstrasse, 5
D-21107 Hamburg, Germany



www.herz-tools.ru

HZ - HG2000C-C



Перед тем, как использовать инструмент, внимательно изучите руководство по эксплуатации. Храните руководство для дальнейших консультаций.



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



Предостережение:

При использовании электроинструментов необходимо всегда соблюдать приведённые ниже меры предосторожности.

1.  Перед тем, как использовать инструмент, внимательно изучите руководство по безопасности.
2. Храните вне досягаемости от детей. Этот инструмент не должен использоваться детьми или слабыми людьми без соответствующего присмотра.
3.  **ОЧЕНЬ ВАЖНО:** не прикасайтесь к штепсельной вилке и к самому инструменту влажными руками, не используйте инструмент во время влажной погоды или во время дождя.
4. Не используйте инструмент в местах, где есть вероятность возгорания или взрыва, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей и газов.
5. Если инструмент повреждён, был оставлен на улице, его уронили либо опустили в воду, не используйте его пока сервисный представитель не осмотрит и не отремонтирует его.
6. Всегда обращайтесь с инструментом аккуратно и содержите его в чистоте. Обслуживание инструментов с двойной изоляцией требует особого внимания и знания системы и должно производиться в сервисном центре.
7. Тщательно проверяйте инструмент перед каждым его использованием. Проверьте защитный кожух и остальные детали, могут ли они функционировать правильно и работать по назначению. Проверьте регулировку подвижных частей, соединение подвижных частей, неисправность частей, крепление, и все остальные условия, которые могут повлиять на производительную работу. Поврежденный защитный кожух или другая деталь должны быть отремонтированы или заменены в сервисном центре.
8. Используйте лишь подлинные, предоставленные сервисным центром детали.
9. Всегда используйте защитный кожух и правильно устанавливайте.
10. Следите, чтобы шнур питания не соприкасался с горячими предметами, паром, водой, маслом, острыми краями. Поврежденный шнур питания должен быть заменен изготовителем или же его сервисным представителем, либо квалифицированным работником во избежание опасности.
11. Разместите прибор таким образом, чтобы шнур питания всегда находился за прибором во время эксплуатации.
12. Не держите руки или ноги вблизи с движущимися частями.
13. Всегда отключайте инструмент от сети если:
 - присоединяете или отсоединяете комплектующие
 - удлинительный провод спутан или повреждён
 - прибор оставлен без присмотра
 - перед чисткой и осмотром инструмента
 - перед хранением инструмента

14. Используйте инструмент только при дневном свете либо в хорошо освещённом помещении.
15. Инструмент рекомендуется хранить в сухом безопасном помещении, в недосягаемости от детей.
16.  При работе с инструментом всегда используйте средство защиты для глаз и ушей.
17. Носите подходящую одежду. Свободная одежда и ювелирные украшения могут быть захвачены элементами прибора, находящимися в движении. Для работы вне помещения рекомендуется надевать резиновые перчатки и нескользящую обувь. Убирайте длинные волосы под головной убор.
18. Не нарушайте правил безопасности. Используйте инструмент только по назначению. Никогда не носите инструмент за шнур питания и не дергайте за шнур, чтобы извлечь его из розетки.
19.  Не подпускайте детей и прохожих ближе, чем на 5 м к месту работы.
20. При использовании инструмента вне помещения пользуйтесь удлинительными проводами, специально предназначенными для наружного применения и имеющими соответствующую маркировку. Следите, чтобы удлинительный провод не соприкасался с горячими предметами, паром, водой, маслом и острыми краями.
21. При использовании инструмента вне помещения рекомендуется использовать безопасный прибор, такой как разделительный трансформер или безопасный электрический переключатель RCD.
22. Избегайте неожиданного начала работы. Будьте уверены, что при подключении к сети, выключатель стоит на позиции OFF.
23. Питание от сети переменного тока: только 230 – 240 Вт ~ 50 Гц – AC.
24. Сохраняйте правильную позицию. Всё время держите равновесие.
25. Никогда не опускайте инструмент, когда он работает.
26. В случае электрической или механической неисправности немедленно выключите инструмент и отсоедините штепсельную вилку от сети питания.
27. Этот инструмент предназначен только для домашнего использования, а не для коммерческого или промышленного применения.
28. Если инструмент должен использоваться третьей стороной, пожалуйста, предоставьте руководство по эксплуатации, в целях безопасности.

Предостережение:

Не пытайтесь ремонтировать этот инструмент самостоятельно. Предоставьте техническое обслуживание квалифицированным сервисным представителям.

Дополнительные меры предосторожности

- Не подвергайте прибор воздействию воды, не используйте фен в местах с повышенным уровнем влаги.
- При использовании удлинительного провода, полностью размотайте его. Используйте удлинительный провод не меньше 10 А с проволочным выводом в 1 мм.
- Определите подходящую температура путем пробной эксплуатации.
- По завершению работы отсоедините фен от сети.
- Не используйте данный инструмент для высушивания волос.
- Не препятствуйте потоку воздуха попадать в воздухоприёмник.
- Не направляйте струю воздуха на детей или животных.
- Не прикасайтесь к горячему соплу. Используйте перчатки для предотвращения ожогов.
- Не используйте фен на самом большом уровне мощности более 10 минут постоянного пользования. Охладите фен, прежде чем вновь запустить его в работу.

ОПИСАНИЕ

1. Сопло
2. Пластмассовая трубка
3. Вентиляторные отверстия
4. Регулятор температуры
5. Ручка
6. Переключатель

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Данный промышленный фен разработан для применения в домашних условиях. Этот инструмент использует электрическую энергию в целях нагревания воздуха до очень высоких температур для размягчения краски, удаления клейких образований, формирования и сваривания пластических материалов, размораживания заледенелых труб и является идеальным средством для быстрого высушивания.

Включение:


1. Перед подсоединением к сети питания инструмент должен быть выключен.
2. Переключатель On/Off в положении I: выпуск потока прохладного воздуха
3. Стадия прохладного потока воздуха применяется в определённых условиях, например для охлаждения частей обрабатываемой поверхности. В положении I нагревательный элемент не будет работать, поэтому выпускающий поток воздуха прохладный.
4. Переключатель On/Off в положении II:
Стадия слабого потока воздуха применяется в определённых условиях, например для предотвращения перегрева обрабатываемой детали или для избежания смещения обрабатываемой поверхности при очень сильном потоке воздуха. На позиции 2 температура выхода потока воздуха является допустимой от 80 до 600 °C.
5. Переключатель On/Off в положении III:
Стадия сильного потока воздуха нагревает обрабатываемую поверхность быстрее и позволяет держать фен на большей дистанции от обрабатываемой поверхности. В положении III температура выхода потока воздуха является допустимой от 80 до 600 °C.
6. Всегда выключайте инструмент перед тем, как отсоединить его от сети питания.

Допустимая температура:

В положении II и III переключателя On/Off, температура выхода потока воздуха контролируется регулятором температуры. Поверните температурный переключатель против часовой стрелки для снижения температуры и по часовой стрелке для её повышения.

Примечание: При первом использовании данного продукта во время и после эксплуатации может появиться дым.

ЧИСТКА И УХОД

 **Предостережение:** Перед обслуживанием инструмента всегда проверяйте, чтобы фен был отключен и отсоединён от сети питания.

- Храните инструмент, руководство по использованию и другие приспособления в первоначальной упаковке.
- Всегда храните фен в чистоте.
- Никогда не применяйте моющие средства или растворители! Это может разрушить пластмассовые части инструмента.
- Для очистки внешней поверхности фена используйте мягкую влажную материю, затем протрите сухим полотенцем. Производите очистку только после отключения инструмента от сети питания.
- Все съёмные части фена должны быть отсоединены и тщательно вымыты в тёплой, мыльной воде регулярно.
- Содержите вентиляционные отверстия корпуса мотора в чистоте и не допускайте попадания посторонних предметов.

Объяснение символов безопасности

Прочитайте руководство по использованию	
Не используйте инструмент во время дождя	
Используйте защиту для глаз и ушей	
Не подпускайте посторонних ближе, чем на 5 м к месту работы	
Объяснение сигнальных слов по безопасности в данном руководстве: «Предупреждение» сигнализируют об опасности, которая может вызвать серьёзные травмы и даже привести к смерти, если меры предосторожности не соблюдены. «Предосторожность» сигнализируют об опасности, которая может вызвать небольшие травмы, если меры предосторожности не соблюдены.	
Двойная изоляция	
Сертифицировано согласно Европейским Стандартам	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Промышленный фен	
Входная мощность	2000 В (max)
Электроснабжение	230ВТ ~ 50 Гц
Поток воздуха	I: 350 л/мин, II: 350 л/мин, III: 500 л/мин
Температура воздуха	80 – 600 °C
Шнур и штепсельная вилка	Резиновый кабель длиной 180 см со стандартной штепсельной вилкой