

Инструкция по обновлению программного обеспечения смартфона OYSTERS Atlantic 454

ВНИМАНИЕ!

Перед началом прошивки прочтите данную инструкцию полностью!

Неправильные действия во время обновления программного обеспечения устройства могут привести к потере работоспособности оборудования. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате процесса обновления программного обеспечения пользователем. Если вы не уверены в своих способностях по обновлению программного обеспечения, обратитесь к сотрудникам специализированных сервисных центров.


Обновление программного обеспечения приводит к **ПОЛНОМУ УДАЛЕНИЮ** хранящихся на устройстве данных.

Требования к процедуре обновления:


- Аккумулятор смартфона **Oysters Atlantic 454** должен быть полностью заряжен.
- Компьютер под управлением ОС Windows XP / Windows Vista/ Windows7.
- USB порт 2.0 на компьютере
- Кабель microUSB.

Шаг 1. Создайте новую папку в корневом каталоге диска **С:** персонального компьютера (название папки должно быть на латинице и не должно содержать пробелов), переместите в нее скачанный архив и распакуйте его.

Шаг 2. Запустите программу «**InstallDriver.exe**» из папки «**Driver_Auto_Installer**» распакованного архива.



Шаг 3. В появившемся окне с запросом операционной системы об установке неподписанного драйвера нажмите кнопку **«Все равно установить этот драйвер»**.




По окончании установки вы увидите следующее окно:




Нажмите кнопку **«Exit»**.

Шаг 4. Выключите смартфон, подключите его к персональному компьютеру с помощью microUSB-кабеля.


Шаг 5. Запустите программу «flash_tool.exe» из папки «SP_Flash_Tool».




Шаг 6. В окне программы, в закладке «Download», нажмите кнопку «Download Agent», в появившемся окне выберите файл «MTK_AllInOne_DA.bin» из папки «SP_Flash_Tool» и нажмите кнопку «Открыть»:




Шаг 7. Далее, нажмите кнопку «Scatter-loading», в появившемся окне выберите файл «MT6572_Android_scatter.txt» из папки «FW_rom» и нажмите кнопку «Открыть»:




В главном окне программы отобразится информация о модулях программного обеспечения смартфона **Oysters Atlantic 454**:



Шаг 8. После того, как в программе «*Smart Phone Flash Tool*» отобразится информация о модулях программного обеспечения, выберите режим прошивки «*Firmware Upgrade*» в выпадающем меню и нажмите кнопку «*Download*»:




Шаг 9. Убедитесь, что смартфон **Oysters Atlantic 454** подключен к персональному компьютеру, извлеките аккумуляторную батарею из устройства и снова установите ее в смартфон. В программе «**Smart Phone Flash Tool**» отобразится процесс обновления программного обеспечения:



Если процесс прошивки не начался в течение 10 секунд, повторите **шаг 9** с начала.

Шаг 10. После успешной загрузки программного обеспечения в устройство, в окне отобразится следующая информация:



Шаг 11. Закройте окна программы «*Smart Phone Flash Tool*».

Шаг 12. Отключите смартфон **Oysters Atlantic 454** от персонального компьютера. Нажатием кнопки «**POWER**» включите устройство. На экране смартфона появится заставка «**oysters**» и устройство продолжит установку программного обеспечения.

Во время процесса обновления программного обеспечения смартфон **ВЫКЛЮЧАТЬ НЕЛЬЗЯ**. Это может привести к повреждению устройства.

Первая загрузка смартфона после обновления программного обеспечения длится дольше обычного, наберитесь терпения.

Если в процессе загрузки прошивки в программе «*Smart Phone Flash Tool*» возникнет сообщение об ошибке, отключите устройство от персонального компьютера, извлеките аккумуляторную батарею из смартфона и снова установите ее в устройство, повторите действия, начиная с **шага 2**.

Дополнительные рекомендации, которые помогут завершить обновление программного обеспечения успешно:

- Попробуйте использовать другой кабель microUSB, например, от другого портативного устройства.
- После возникновения ошибки попробуйте перезапустить программу «**Smart Phone Flash Tool**»
- Попробуйте использовать другой USB-порт на компьютере (возможно, другой персональный компьютер)

Если процесс обновления программного обеспечения успешно произведи так и не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр Вашего региона.

Список авторизованных сервисных центров можно посмотреть на нашем сайте:

www.oysters.ru